

1705/1706 Sorgenfrivang I & II
Lyngby almennyttige Boligselskab



DAB mrk. 1706
ASO
Direkte tlf. 45 85 23 66
Dato.3.4.2019.

Til beboer i Sorgenfrivang II

Vi har erfaret, at der er nogle beboer der har været uheldige med, at deres rude i vinduespartiet er revnet.

Dette skyldes, at man har sat noget op foran vinduet, helt tæt på vinduesglasset. Dette kan skabe en overophedning af termoruden når solen skinner, som kan forårsage, at glasset til sidst revner.

Sker dette skal jeg orienterer om, at udgiften til udskiftning af termoruden er for beboerens egen regning.

Der er ikke nogen fare for runden kan revner, hvis man har gardiner eller persienner opsat i vinduesrammerne.

Med venlig hilsen

Allan S. Olsson
Ejendomsleder
1705-1706 Sorgenfrivang I & II
Grønnevej 257, 2830 Virum
Tlf. +45 45 85 23 66
Fax. +45 36 91 76 67
e-mail: Sorgenfrivang2@mail.tele.dk
e-mail: kontor@sorgenfrivang1.dk